

**Dott. Aldo PEROTTO
GEOLOGO**

Via della Michela 39
10040 - ALMESE (TO)



COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE GENERALE

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO GEOLOGICO

Ai sensi

- della L.R. 56/77
- della C.P.G.R. 08.05.96 n. 7/LAP
- della Nota Tecnica Esplicativa alla C.P.G.R. 08.05.96 n.7/LAP (dic. 1999)
- del D.G.R. n.64-7417 del 07.04.2014

ALLEGATO 1: DATI TABELLARI CONTENUTI NELLA BANCA DATI GEOLOGICA DELLA REGIONE PIEMONTE

APRILE 2018



Schede sugli effetti e sui danni indotti da fenomeni di instabilità naturale

*Informazioni sugli effetti morfologici e sui danni indotti da fenomeni di
instabilità naturale, di interesse per il comune di:*

Caselette
(Torino)

Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche

Data: 20/12/2006

Scheda	650
Inizio processo*	*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG
Fine processo*	
Comune	CASELETTE
Località	BRIDATERA (NON UBICATA)
Corso d'acqua	DORA RIPARIA
Bacino	PO
Morfologia	Pianura
Attività	Attività fluviale e torrentizia
Tipologia	Piena
Effetti	Erosione di sponda
Danni	Coltivi danneggiati
Coordinata x	380621 Ubicazione genericamente attribuita alla località'
Coordinata y	4996146 Area (ha) 0
Codice archivio	1062 1962/1
Riassunto	FENOMENI PER PIENE ANCHE ORDINARIE: EROSIONI SPONDALI IN REGIONE BRIDATERA DI CASELETTE (NON UBICATA)
Osservazioni date	FENOMENI RICORRENTI
Fonti	1- COMUNE DI CASELETTE: LETTERA DI PRIVATI AL PREFETTO DI TORINO. RICEVUTA IL 31/7/1962. (07)
Descrizione danni	ASPORTAZIONE DI TERRENI

Scheda 650

Scheda	617	
Inizio processo*	19511110	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19511110	
Comune	AVIGLIANA	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Processo non definito	
Tipologia	-	
Effetti		
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato	
Coordinata x	377251	Ubicazione genericamente attribuita alla località'
Coordinata y	4995359	Area (ha) 28
Codice archivio	1013 1956/1	
Riassunto	10/11/1951: DANNI ALLA STRADA MILANERE AVIGLIANA, TRA LA SS 25 ED IL CONFINE COMUNALE	
Fonti	1- GENIO CIVILE DI TORINO, OPERE DI RIPARAZIONE DANNI ALLUVIONALI (LEGGE 9/8/1954, N 636): LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA COMUNALE AVIGLIANA-MILANERE. TRONCO FRA LA SS 25/R ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI ALMESE. RELAZIONE, PERIZIA N 6621, TORINO 25/5/1956. (03)	
Descrizione danni	DANNEGGIATA LA STRADA MILANERE-AVIGLIANA	
Interventi	PERIZIA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE: SPESA PREVISTA L. 7.400.000.	

Scheda 617

Scheda	11098	
Inizio processo*	19621107	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19621107	
Comune	CASELETTE	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO FIUME	
Morfologia	Pianura	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Allagamento	
Danni	Danni non precisati	
Coordinata x	380662	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4996144	Area (ha) 0
Codice archivio	1062 1962/1	
Riassunto	Piena del 5-8 novembre 1962. Allagate alcune zone di al 8 novembre. Caselette.	
Osservazioni date	Il periodo, in base ad altre fonti, dovrebbe andare dal 05	
Fonti	LA GAZZETTA DEL POPOLO, 09 NOVEMBRE 1962. Il corpo di un annegato nel Po presso s. Mauro.	
Morfologia	L'abitato si estende alla base del versante orientale del M. Musinè, allo sbocco della Val di Susa, ma le zone allagate si collocano presumibilmente presso il limite comunale meridionale, coincidente con la sponda sinistra della Dora Riparia.	
Descrizione danni	Segnalazione generica di "allagamenti" a Caselette.	
Coordinate	Coordinate riferite al capoluogo.	
Osservazioni	Non è indicato il corso d'acqua responsabile degli allagamenti.	

Scheda 11098

Scheda	689	
Inizio processo*	198604	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	198605	
Comune	CASELETTE	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	VANGEIRONE	
Bacino	DORA RIPARIA	
Morfologia	Pianura	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Allagamento	
Danni	Edifici danneggiati Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Viabilità statale	
Coordinata x	378162	Ubicazione calcolata con G.I.S dell'applicativo
Coordinata y	4994994	Area (ha) 135
Codice archivio	1062 1986/1	
Riassunto	APRILE-MAGGIO 1986: IL T. VANGEIRONE ALLAGA LA SS 24 E LA CASCINA DELL'ORDINE MAURIZIANO, PRESSO IL COMUNE DI CASELETTE	
Osservazioni date	ANTERIORE AL 10/5/1986, DATA DELL'ARTICOLO	
Fonti	1- LA VALSUSA: I DANNI DEL MALTEMPO. SUSA, ANNO 90, NUMERO 19. 10/5/1986. (02)	
Effetti	IL TORRENTE E' STRARIPATO IN DUE PUNTI	
Descrizione danni	ALLAGATA LA CASCINA DELL'ORDINE MAURIZIANO E LA SS 24	

Scheda 689

Scheda	9173	
Inizio processo*	19941105	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19941106	
Comune	CASELETTE	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	VANGEIRONE	
Bacino	DORA RIPARIA	
Morfologia	Pianura	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Allagamento	
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Coltivi danneggiati Viabilità statale	
Coordinata x	380496	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4996146	Area (ha) 0
Codice archivio	1062 1994/1	
Riassunto	NOVEMBRE 1994. PIENA DEL T. VANGEIRONE ALLAGA STRADE A CASELETTE.	
Fonti	1- LUNA NUOVA, 8 NOVEMBRE 1994: CASELETTE, SULLE STRADE I PROBLEMI MAGGIORI (02) 2- LA STAMPA, 8 NOVEMBRE 1994: OLTRE 50 STRADE INTERROTTE. (02)	
Allegati	FOTOGRAFIA B/N DI STRADA ALLAGATA	
Descrizione danni	ALLAGATI COLTIVI, CANTINE E STRADE ALLAGATI VIALE SANT'ABACO, VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA VALDELLATORRE TRA IL CIMITERO E IL RISTORANTE "SETTE COLONNE" ALLAGATA LA STATALE	

Scheda 9173

Scheda	9174	
Inizio processo*	19941105	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19941106	
Comune	CASELETTE	
Località	GRANGIOTTO	
Corso d'acqua	VANGEIRONE	
Bacino	DORA RIPARIA	
Morfologia	Pianura	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Allagamento	
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Coltivi danneggiati Viabilità statale	
Coordinata x	378621	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4995271	Area (ha) 0
Codice archivio	1062 1994/2	
Riassunto	NOVEMBRE 1994. PIENA DEL T. VANGEIRONE ALLAGA STRADE IN LOCALITÀ GRANGIOTTO (CASELETTE).	
Fonti	LUNA NUOVA, 8 NOVEMBRE 1994: CASELETTE, SULLE STRADE I PROBLEMI MAGGIORI (02)	
Processi	PIENA ANCHE DEI RII CHE SCENDONO DAL MUSINE'	
Descrizione danni	ALLAGATI LA STRADA STATALE N. 24 E I COLTIVI, ISOLATA LA CASCINA GRANGETTA	

Scheda 9174